


스트라이커 기준점과 도어락
측면 기준점이 동일해야함.
=> 잠금장치 문제 발생됨

우연 T.N.E
경기 광주시 목동길 45번길 1


TEL: (031) 719-2943
FAX: (031) 765-2944

PROJECT TITLE


NOTE



실린더 도면 (방화문 앞/뒤 타공)



실린더 정면 (방화문 측면)



프레임 스트라이커 도면

NOTE

- ① 도어설치를 위한 타공 기준점
- ② 실린더설치를 위한 측면 길이
- ③ 실린더 고정 위한 볼트 (4.2mm 볼트)
- ④ 앞/뒷면 방화문 타공 SIZE



IK_400 모터 ϕ 29mm 타공 도면
SCALE : NONE

ARCH. DESIGNED BY	김성욱
MECH. DESIGNED BY	김성욱
ELEC. DESIGNED BY	김성욱
DRAWING BY	김성욱
CHECKED BY	김성욱
APPROVED BY	김성욱
SCALE	1:1
DATE	2024.08.28
NAME OF DRAWING	우연 TNE
DRAWING NO.	WY_IK400
SHEET NO.	1/1


우연 T.N.E
 경기 광주시 목동길 45번길 1

TEL: (031) 719-2943
 FAX: (031) 765-2944

PROJECT TITLE
 공 사 명


NOTE
 기 사

ARCH. DESIGNED BY 김 수 일 기
MECH. DESIGNED BY 김 수 일 기
ELEC. DESIGNED BY 김 수 일 기
DRAWING BY 김 수 일 기
CHECKED BY 김 수 일 기
APPROVED BY 김 수 일 기
SCALE 기 기
DATE 일 기
NAME OF DRAWING 공 사 명
우연 TNE WY JK 400
DRAWING NO. 공 사 명
SHEET NO. 공 사 명




실린더 정면도


실린더 측면도



도어락 측면도



도어락 정면도



JK_400 외형도
 SCALE : NONE